Digiview

1) Lancement du logiciel.

Ouble cliquer sur l'icône



2) Prise de mesure.



3) Zoom et recadrage de la fenêtre.

Cliquer sur les boutons – ou + en bas à gauche ou en bas à droite pour zoomer ainsi que sur les ascenseurs pour recadrer la fenêtre.



4) Obtention de coordonnées de points particuliers.

- Dans le menu Edit, sélectionner Coordonnées.
- Dans le menu Edit, sélectionner la voie dont les coordonnées seront affichées.
- Puis cliquer n'importe où sur le graphe et rester appuyer en bougeant la souris.





	Impression
Ne pas laisser "tout", mais choisir "Pages de 1 à 1".	Impression ? > Imprimante Nom : HP CLJ CP3505 PCL6 Propriétés État : Prêt Type : HP Color LaserJet CP3505 PCL 6 Emplacement : HPColor LaserJet CP3505 Imprimer dans un fichier Zone d'impression Copies O Tout Nombre de copies : 1 Pages de : 1 2 3 Copies assemblées
	0K Annuler

A