Mecaplan pour SolidWorks



Ouvrir le logiciel SolidWorks.

1) Fonctions réalisées par le logiciel.

À partir d'un système mécanique pour lequel un paramétrage est donné, il est possible de déterminer la trajectoire, le vecteur vitesse ou le vecteur accélération d'un point appartenant à solide en mouvement par rapport à un autre solide.

2) Création du mécanisme.21) Réglage des barres d'outils et de l'affichage « plan ».

Cliquer sur Outils / Compléments, puis cocher le module « Mecaplan » et décocher les autres modules. $^{\circ}$ Cliquer sur Fichier / Nouveau et double cliquer sur « Assemblage ». Solid Works A Seulement si le menu « Commencer l'assemblage » apparaît, cliquer sur la 🧐 😭 😫 🖌 croix rouge pour le fermer. 🦻 Commencer l'ass... 🛛 🍞 ? Cliquer sur l'onglet M2 : Mecaplan. ờ 🗙 🕁 Cliquer sur Outils / Options / Options du système / Couleurs puis sur : 1 Message - Restaurer tous les réglages par défaut, Sélectionnez un composant à insérer, puis placez-le dans la - Tout restaurer. zone graphique ou cliquez sur OK pour le positionner à l'origine. Cliquer sur Outils / Personnaliser, décocher « Activer le Gestionnaire de commandes », puis garder seulement les barres d'outils : - Standard (barre habituelle sur tous les logiciels), - Affichage (barre pour différents zoom ou vues), - Esquisse (barre servant à réaliser des lignes, rectangles...). Solid Works 🔿 🛪 Recherche SolidWorks 🤍 🤋 🖉 😤 Parametrage Mecaplan de Assemblage 1 *

	🔊 - (° - 🖳 - 🕅 🛃 🔠 🚟 🌆 - 🕅 🧾 🌮 -		< < < < < < < < < < < < < < < < < < <	
	K	◎ () () 11 13 - 13 - 67 - 20 - 19 -	- E 	×
Mecanisme Mecanisme Pièces Liaisons	- Barre « Standard »,		-\$P	
Analyse	- Barre « Affichage », –– - Barre « Esquisse ». ––			0
Courbes				ා ල

🖑 Cliquer sur l'icône Vues standard 🕮 et sélectionner la vue de face pour orienter la vue en mode plan.

22) Création de l'esquisse de paramétrage.

Le squelette du mécanisme doit être représenté dans une esquisse, dite de paramétrage. A la fin de l'étude, cette esquisse pourra être modifiée. Par exemple, une nouvelle étude pourra être refaite en changeant seulement la longueur de la bielle (et tout le mécanisme s'adaptera à cette modification).

- Cliquer droit sur Mécanisme / Editer l'esquisse de paramétrage.
- Réaliser l'esquisse suivante à l'aide des outils ligne, rectangle... de la barre d'outils Esquisse. Aligner horizontalement les points symbolisant les liens bielle/piston et manivelle/bâti.

NB :	Pour	sortir	d'une
fonction	on, tap	er sur la	a touche
« Ech	ap»ė	et pour	effacer
un tra	it la toι	uche « S	Suppr ».



- 🗥 Utiliser les outils d'affichage si cela est nécessaire : 🚿 🍳 🔍 🔍 🕄 🔂 🕂 🗂 -
- 🖑 Sélectionner le texte « Esquisse de paramétrage » de votre feuille, puis effacer le : touche clavier « Suppr ».
- 🖞 Ajouter des relations géométriques (horizontal, vertical, parallèle, perpendiculaire...) si vous le souhaitez : 上
- 🖞 Supprimer sur l'esquisse, les relations géométriques "en trop" (créées automatiquement par le logiciel) si nécessaire.
- Coter la bielle (80 mm) et la manivelle (20 mm) : 🥙
- 🕆 Fermer cette esquisse (dite de paramétrage) : 🖄

23) Création des pièces.

231) Noms des pièces.

Avant de créer les pièces, il faut toutes les nommer :

- Cliquer droit sur Pièces / Ajouter, puis inscrire le nom de chaque pièce (Bâti, Manivelle, Bielle, Piston) dans la case rouge.
- NB1 : La pièce créée en 1^{er} est automatiquement fixée (l'icône de celle-ci est différent...).
- NB2 : Pour changer cette pièce fixe, eliquer droit sur Mécanisme / Changement de bâti.
- NB3 : Pour supprimer une pièce, effacer-la dans l'onglet « Mecaplan », mais aussi dans l'onglet « FeatureManager », et enfin dans le répertoire où vous avez enregistré votre mécanisme...

232) Création des esquisses de chaque pièce.

L'esquisse de paramétrage (dessinée précédemment) sert à coter, positionner et orienter les différents traits du mécanisme entre eux.

Maintenant, il faut redessiner chaque pièce dans sa propre esquisse, par-dessus l'esquisse de paramétrage. Ces pièces vont donc coïncider au positionnement donné par l'esquisse de paramétrage : Mécanisme

- 🗇 Cliquer droit sur Bâti et sélectionner « Editer l'esquisse de travail ». 🔨
- réaliser-la, en traçant des lignes qui se superposent à l'esquisse de paramétrage.
- 🗇 Effacer le texte « Esquisse de travail de Bâti » de votre feuille.
- 🕆 Fermer l'esquisse de cette pièce : 🖄
- Pour vérifier que la pièce a bien été créée, cliquer sur celle-ci dans l'arbre de création, et vérifier qu'elle passe en surbrillance sur le dessin.



- C Refaire la même chose pour les autres pièces.
- Donner la couleur noire au Bâti, en le sélectionnant, puis en cliquant sur l'icône « Editer la couleur » Valider puis recliquer sur une autre pièce. **Après cette étape le bâti n'est plus en noir** !!! C'est normal, puisque sur l'écran, sont superposées l'esquisse de paramétrage et les esquisses de toutes les pièces. Il faut donc :
- 🔊 🖿 😫 Ռ Cacher l'esquisse de paramétrage, en cliquant sur l'onglet 77-« FeatureManager » puls en cliquant droit sur « Parametrage Mecaplan » 🍄 Bielle-Manivelle (Default<Defau 🔺 Annotations et en sélectionnant l'icône « Cacher ». K Face NB : Si l'esquisse de paramétrage doit être remontrée, même 12 🛠 🔓 🐄 📎 manipulation, mais cette fois-ci en sélectionnant « Montrer ». 🚫 Droite ଜି 🔍 🕹 1, Origine Cacher Donner une couleur à chaque pièce. ≷ (-) Parametrage Meca (f) Bâti<1> (Default< Fonction (Parametrage

24) Création des liaisons (existantes entre les pièces).

A l'aide d'un tableau, recenser et nommer les mouvements relatifs entre les pièces qui sont en liaisons.

	Bâti	Manivelle	Bielle	Piston
Bâti				
Manivelle				
Bielle				
Piston				

 $^{\circ}$ Créer les liaisons, en cliquant droit sur Liaisons et en sélectionnant « Ajouter » :

- Pivot : entre des pièces qui sont en mouvement relatif de rotation. Pour la définition de données géométriques, cliquer sur le centre de la rotation.
- Glissière : entre des pièces qui sont en mouvement relatif de translation rectiligne. Pour la définition de données géométriques, cliquer sur une ligne parallèle à la direction du mouvement
- NB1 : Cliquer sur le + d'une liaison permet de vérifier les pièces en liaison.
- NB2 : Cliquer sur la liaison met en surbrillance, sur le dessin, les pièces et le repère de la liaison.

NB3 : Pour corriger et modifier une liaison, cliquer droit sur celle-ci.



🚊 😔 Liaisons

+

Pivot1 📢 Bâti

Pivot2

Pivot3

Glissière

😸 Manivelle

Aiouter

Raz... Propriétés...

9 🕈 😫 🥱 🛷

Etude 25/11/2006 17:07:5

Mécanisme

Liais

🕞 Effo

Analyse





Analyse. Graphe de structure.

Cliquer droit sur Analyse et sélectionner « Graphe de structure ».



Celui-ci permet de vérifier toutes les liaisons entre les différents solides.

NB : il est possible de déplacer les éléments sur ce graphe...

32) Calcul mécanique.

Avant de voir bouger le mécanisme, il faut que l'ordinateur calcule les positions successives que le mécanisme va prendre.

Pour cela :

Cliquer droit sur Analyse et sélectionner « Calcul mécanique ».

La boîte de dialogue ci-contre apparaît.

Elle indique que le mécanisme possède un degré de mobilité égal à 1.

Cela signifie qu'une seule liaison pourra être motrice : les autres pièces suivront le mouvement imposé par cette liaison motrice.

Le graphe de structure du mécanisme présente 1 cycle(s) indépendant(s):	Le mécanisme comprend 3 pièce(s) (bâti non compris).
Le système cinématique comporte: 3 équation(s) et 4 inconnue(s) cinématique(s).	Le système statique comporte: Le mécanisme comprend 3 pièce(s) 8 inconnue(s) de liaison(s) et 0 inconnue(s) de effort(s) extérieur(s). L'étude des efforts est possible
n résumé:	

👒 😭 😫 🧖 🛷

Etude 25/11/2006 17:50:3

Graphe de structure

Calcul mécanique ...

Section 2018 Billing Pièces
Section 2018 Billing Pièces
Section 2018 Billing Pièces
Section 2018 Billing Pièces

Tr

Courbes

321) Sélection de la liaison « d'entrée » ou « motrice ».

La colonne liaison permet de sélectionner, pour chaque degré de mobilité, la **liaison d'entrée (ou motrice)**.

Dans cet exercice, une seule liaison doit être pilotée (degré de mobilité = 1) :

🕆 Choisir la liaison pivot entre les pièces Bâti et Manivelle.

Les colonnes suivantes permettent de caractériser ce mouvement d'entrée de cette liaison Pivot :

Choisir Rotation suivant z, avec une vitesse uniforme, de 60 tr/min.

322) Sélection du Type d'étude.

- Géométrique : Etude des déplacements des pièces et des trajectoires de points.
- Cinématique : Etude des déplacements, vitesses et accélérations des pièces ainsi que des trajectoires de points.
- Statique : Etude des déplacements des pièces, des trajectoires de points et des efforts.
- Cinématique et statique : Regroupe les objectifs des études cinématique et statique.
- Dynamique : Etude complète du système en dynamique.

Choisir ici une étude cinématique.

323) Durée du mouvement.

L'animation du mécanisme se fera <u>en boucle</u>. Il suffit donc de calculer des positions sur <u>1 seul tour complet</u> de la liaison d'entrée (liaison entre la manivelle et le bâti). La manivelle tourne à 60 tr/min.

Déterminer la durée minimale à imposer au mouvement pour s'assurer que la manivelle fasse bien un tour complet.

Choisir la durée trouvée précédemment.

324) Nombre de positions.

• Un nombre de 36 signifie qu'il y aura 36 positions calculées sur 1 tour, soit 1 position tous les 10 degrés.

• Un nombre de 360 signifie qu'il y aura 360 positions calculées sur 1 tour, soit 1 position tous les degrés.

Choisir 36 positions, puis cliquer sur CALCUL avant de cliquer sur FIN.



4) Résultats.41) Simulation du mouvement.

Cliquer droit sur Résultats et sélectionner « Simulation ».

Le menu *Simulation* affiche une boite de dialogue qui regroupe les fonctions de base d'une télécommande de magnétoscope.

- Cliquer sur lecture et visualiser l'animation...
- Retourner dans le menu calcul mécanique (voir partie 32), et essayer une durée de mouvement de 0,5s, puis resimuler, et comprendre le rôle de la durée du mouvement.

Remettre une durée de mouvement de 1s, et resimuler de nouveau.

La flèche bleue située au coin bas droit permet d'accéder à 5 onglets :

Sélection.

		· ·		
😹 Simulation			< _	
► II ■	144 -	(1)>		0 ¥
Sélection Mou	vement	Fichiers /	AVI T	
				_
Pièces		MVt		
Bâti		~		
Manivelle		✓		
Bielle		~		
Piston		✓		
l Pièce de référ	ence	Bâti		

Mouvement.

Simulation	
► II ■ 144 44	• • • •
Sélection Mouvement	Fichiers AVI
Animation	Repères
🔲 Sens inverse	Fièces
Incrément 🗲 1	🗖 Liaisons
Vitesse	

Fichiers AVI.

🕸 Simulation
► II ■ H4 44 >> >> 0
Sélection Mouvement Fichiers AVI
Générer le fichier 🗖 Automatiquement
D:\Mes Documents Elève\essai.avi
Opt. avancées vitesse d'animation : 15.
Réduire en cours d'enregistrement

Cet écran permet de sélectionner :

- Les pièces qui seront animées en cochant la case correspondante dans la colonne *Mvt* (toutes les pièces sont choisies par défaut).
- La *Pièce de référence* qui sera considérée comme fixe, les autres étant mises en mouvement dans le repère de cette pièce.
- ¹ Essayer différentes configurations et cliquer sur lecture.

Cet écran permet de sélectionner :

- Le sens de simulation.
- La rapidité d'exécution (Vitesse).
- Le nombre de pas entre deux positions affichées (Incrément).
- Bessayer différentes configurations et cliquer sur lecture.

Cet écran permet de créer un fichier d'animation vidéo au format AVI. Si vous souhaitez essayer cette fonction :

- Cocher « Générer le fichier ».
- Indiquer le nom et le répertoire du fichier à créer en cliquant sur la case
 (créer le fichier dans le répertoire MES DOCUMENTS ELEVE).
- Si la case *Réduire en cours d'enregistrement* est active, la boite de dialogue sera momentanément fermée pendant l'enregistrement, pour ne pas masquer la zone graphique.

Onglets Trajectoires et courbes.

Ces 4^{ème} et 5^{ème} onglets seront utilisés seulement lorsqu'une trajectoire ou une courbe seront créées. (Voir partie 44 Animation des résultats).

42) Obtention de position, trajectoire, champ de vecteurs vitesse, et champ de vecteurs accélération d'un point quelconque.

Avant tout, vous devez créer la trajectoire d'un point, pour pouvoir consulter par la suite, ses positions, vitesses et accélérations.

Création d'une trajectoire (affichage sur l'écran).

Cliquer droit sur Trajectoires et sélectionner « Ajouter ».

L'écran ci-dessous apparaît. Les paramètres à définir sont :



Pièce de base. Pièce par rapport à laquelle s'effectue la recherche des positions du point. *Point de passage.*

Permet de saisir le point sur le mécanisme.

- Pièce associée.
 Pièce à laquelle est attaché le point.
- **Couleur.** Permet de changer la couleur de la trajectoire.

La flèche bleue située au coin bas droit permet d'accéder à d'autres options :

Champ à afficher			
Vitesse 💌	Couleur	Echelle 1	-
Aucun	1		
Vitesse / X			
Vitesse / Y			
Vitesse			
Accélération / X			
Accélération / Y			
Accélération tangente			
Accélération normale			
Accélération			

- Type de Champ à afficher.
 Permet de définir le champ de vecteurs (vitesse ou accélération) que vous souhaitez afficher sur la trajectoire.
- Couleur du Champ à afficher. Permet de changer la couleur du champ de vecteurs à afficher.
- Echelle à régler.
- Choisir le point à l'extrémité de la Manivelle et afficher sa trajectoire par rapport au Bâti ainsi que son champ de vecteurs vitesse, **avec une échelle de 0,25** pour que les vecteurs ne soient pas trop grands.
- Choisir le point à l'extrémité gauche de la Bielle et afficher sa trajectoire par rapport au Bâti ainsi que son champ de vecteurs vitesse, **avec une échelle de 0,25** pour que les vecteurs ne soient pas trop grands.



Consultation de valeurs précises (position, vitesse et accélération) à différents instants.





43) Mémorisation de courbes.

Si l'on souhaite que les courbes précédentes soient mémorisées pour pouvoir les consulter ultérieurement,

Cliquer droit sur Courbes et sélectionner « Ajouter ».



Trois types de courbes de résultats peuvent être construits :

- Des courbes simples qui permettent d'afficher la variation d'un paramètre unique en fonction du temps.
- Des **courbes multiples** qui permettent de superposer l'évolution de plusieurs paramètres sélectionnés, toujours en fonction du temps.
- Des **courbes paramétrées** qui permettent de visualiser la variation d'un paramètre en fonction d'un autre paramètre différent du temps.

Exemple : Affichage de **Courbes simples**.

Après avoir sélectionné « simple », une boite de dialogue s'affiche, comportant quatre onglets :

<u>ATTENTION : Les deux premiers onglets sont à utiliser avec précaution. En effet les résultats indiqués sont exprimés en des points particuliers : centre de gravité (pour l'onglet Pièces) ou centre du repère de la liaison (pour l'onglet Liaisons) !!!</u>

Pièces.

Consultation de résultats	×
Pièces Liaisons Efforts Trajectoires	
Pièce: Manivelle	
Type de résultat	
Position C Energie cinétique	
O Vitesse O Variation EPP	
C Accélération	
Composantes	
C Hotation X V Y	
Projection dans le référentiel de Bâti	
Consulter Ajout Annuler Aide.	

Les paramètres à définir sont :

- Pièce.
 - Choix de la pièce du mécanisme dont on consulte les résultats.
- *Type de résultat.* Position, Vitesse et Accélération du <u>Centre de Gravité</u>.
- Type de composante.
 Composante en translation ou composante en rotation.

Pièce de référence. Pièce dans le repère de laquelle sont calculés les résultats.

- $^{\textcircled}$ Consulter la vitesse de translation du <u>Centre de Gravité</u> du Piston / Bâti.
- Conserver cette courbe en cliquant sur Ajout.

<u>Liaisons.</u>

consultation de resultats	_
Pièces Liaisons Efforts Trajectoires	
Liaison: Pivot1	
Type de résultat	
Position C Puissance dissipée	
O Vitesse O Effort (base pièce référence)	
O Accélération O Effort (base locale)	
C Centre	
Composantes	
Rotation	
O Translation	
Projection dans le référentiel de Bâti	
Consulter Ajout Annuler Aide	

Trajectoires.

Pié 1	ces Liaisons E Trajectoire <mark> Traj</mark> i	ifforts Trajectoires	;
Г	Type de résultat		
	 Position 	C Accélération	ı
	O Vitesse	O Accélération	n normale
		C Accélération	n tangente
- Cor	mposantes		
0) Rotation	V X V	🔽 Norme

Les paramètres à définir sont :

- Liaison.
 - Choix de la liaison du mécanisme dont on consulte les résultats.
- Type de résultat.
 Position relative de la pièce 2 de la liaison par rapport à la pièce 1 de la liaison, dans le repère idéal de la liaison.
 Vitesse et Accélération angulaire et linéaire <u>au centre de liaison</u> de la pièce 2 de la liaison par rapport à la pièce 1 de la liaison, dans le repère de la liaison.
 Position du centre de la liaison par rapport à la Pièce de référence.
- Type de composante.

Composante en translation ou composante en rotation.

- $^{\circ}$ Consulter la vitesse de rotation et de translation de la Pivot (Manivelle/Bâti).
- Consulter la vitesse de rotation et de translation de la Glissière.
- Conserver cette dernière courbe en cliquant sur Ajout.

<u>Cet onglet est celui qui est le plus utilisé.</u>

Il permet de consulter et mémoriser les courbes de position, vitesse ou accélération d'un point dont vous avez créé la trajectoire dans la partie précédente.

- Consulter la vitesse du point à l'extrémité gauche de la bielle/bâti et dont on a tracé la trajectoire précédemment.
- Conserver cette courbe en cliquant sur Ajout.

44) Animation de trajectoires avec champ de vecteurs, et animation de courbes précédemment mémorisées.

- Cliquer droit sur Résultats et sélectionner « Simulation ».
- Cliquer sur la flèche bleue située au coin bas droit permettant d'accéder aux 5 onglets.

4^{ème} onglet : Trajectoires.

🐰 Simulation 📃 🗆 🗙
► II ■ H4 44 H> H1 0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fichiers AVI Trajectoires Courbes
 ✓ Trajectoire1 ✓ Trajectoire2
Affichage dynamique
Affichage champs
Seuls 🔽 Isolés
Sauvegarder les options

5^{ème} onglet : Courbes.

Simulation	_ 🗆 🗙
► II ■ 144 44 33 331	0
Fichiers AVI Trajectoires Courbes	
Courbe1	
Courbes	
	_
-	
Sauvegarder les options	Aide

Si des trajectoires et des champs de vecteurs ont été créés précédemment, cet écran permet de gérer leur affichage lors de la simulation du mouvement :

- Affichage dynamique : la trajectoire se trace au fur et à mesure du mouvement.
- Affichage champs : Affiche ou pas les champs de vecteurs.
 - Seuls : Affiche les champs de vecteurs sans la trajectoire.
 - **Isolés** : Affiche seulement le vecteur correspondant à la position en cours.
- Cliquer sur lecture et essayer différentes configurations <u>pendant</u> la simulation.

Si des courbes ont été créées précédemment, cet écran permet de gérer leur affichage lors de la simulation du mouvement :

- Cliquer sur lecture, puis pause <u>pendant</u> la simulation.
- Consulter les résultats pour divers instants.



Recliquer sur lecture, et pendant la simulation, cliquer successivement sur Vx, puis sur Vy et enfin sur Norme.

45) Retour sur l'esquisse de paramétrage.

- Editer l'esquisse de paramétrage.
- Changer la cote de la bielle et de la manivelle en double cliquant dessus. Coter la bielle (42 mm) et la manivelle (10 mm).
- Befaire le calcul mécanique.
- \checkmark Refaire la simulation.

On voit ici ainsi l'utilité de réaliser une esquisse de paramétrage (suivie de la construction des pièces <u>coïncidant</u> avec celle-ci), au lieu de réaliser directement les pièces...

Utiliser Mécaplan SolidWorks pour déterminer la cylindrée du moteur de modélisme représenté cidessous

La cylindrée d'un moteur correspond au volume balayé par le piston lorsqu'il passe de la position « point mort bas » (position extrème basse) au « point mort haut » (position extrème haute). Si le moteur possède plusieurs cylindres, il faut multiplier ce volume par le nombre de cylindres.



